


Dokaz performansi


U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomena


- Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
- Reznju ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
- Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
- Pri rezanju upotrebljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
- Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
- Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
- Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
- Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik



Koristiti stege kako bi radni komad mirovao



Izvršiti stezanje na jednom kraju kako bi neželjeni dio komada mogao otpasti nakon rezanja



C-profile stezati u V stegama kada se vrši rezanje kako bi se izbjeglo savijanje