


## Primjena

### Metrički navoj / UNC navoj


#### Faza 1

Razbušiti oštećeni navoj skroz do dna sa burgijom **A**. Paziti da rupa ostane centrična.





#### Faza 2

Obraditi rupu sa upuštačem **B** do kontakta graničnika dubine sa radnim komadom.




#### Faza 3

Sa ureznikom **C** urezati navoj za TIME-SERT čahuru. Paziti da rupa ostane centrična.




#### Faza 4

Ispuhati strugotinu. Nauljiti alat za umetanje **D** i rukom navrnuti čahuru. Sa alatom uvrnuti čahuru u TIME-SERT navoj.



#### Faza 5

Kada se čahura poravna sa površinom, preostali navoj se formira pomoću alata za umetanje **D**. Otpor uvrтанju se značajno povećava.



#### Faza 6

U ovoj fazi se polu-završeni navoj čahure pritišće prema vani. Alat za umetanje **D** pritišće višak materijala u radni komad. Reparacija je gotova kada se alat može okretati sa značajno manjim otporom.





**A** HSS burgija  
**B** Upuštač

**C** Ureznik  
**D** Alat za umetanje

### Navoj za svjećice


#### Faza 1

Uvrnuti stepenasti ureznik **A** u preostali navoj.




#### Faza 2

Postaviti nasadni ključ **D** na stepenasti ureznik **A** i nastaviti uvrtanje dok vanjski ureznik ne prođe oko 5 mm izvan navoa. Na ovaj način se uklanja stari navoj i urezuje novi u jednoj operaciji.




#### Faza 3

Stepenasti ureznik **A** ostaje u navoju. Navući upuštač **B** na stepenasti ureznik. Nastaviti okretanje dok se sjedište ne obradi kompletno. Cijela površina sjedišta mora biti sjajna.




#### Faza 4

Ispuhati strugotinu. Uvrnuti TIME-SERT čahuru sa nekoliko zavojaka ručno ili sa alatom za umetanje **C**. Prethodno nauljiti alat za umetanje.



#### Faza 5

Uvrnuti čahuru sa nauljenim alatom za umetanje **C** i nasadnim ključem **D**. Otpor uvrtranju će se značajno povećati. Nastaviti uvrtranje dok otpor značajno ne padne.



#### Faza 6

Reparacija je kompletna. Navojna čahura sada pod pritiskom zaptivno naliježe i osigurana je protiv odvrtanja.



**A** Stepenasti ureznik  
**B** Upuštač

**C** Alat za umetanje  
**D** Nasadni ključ