

APARAT ZA TIG ZAVARIVANJE INVERTER


Elementi za rukovanje inverterom za zavarivanje WIG 180 DC

Glavni prekidač: On/Off

Prorez za kaiš za nošenje

Priključci za pozitivan i negativan pol +/-

Izlaz vazduha



Elementi za rukovanje:

- 1 LED-indikator neispravnosti rada
- 2 LED-indikator za daljinsku nožnu regulaciju
- 3 LED-mrežni indikator
- 4 LED-indikator za REL zavarivanje
- 5 LED-indikator za TIG zavarivanje
- 6 LED-indikator za 2-taktno zavarivanje
- 7 LED-indikator za 4-taktno zavarivanje
- 8 LED-indikator za visoko-frekventno paljenje (HF paljenje)
- 9 LED-indikator nagibne funkcije
Upravlja automatskim padom struje na kraju procesa zavarivanja
- 10 Glavni funkcijski taster za podešavanje pojedinačnih funkcija uređaja
- 11 Obrtni prekidač za podešavanje struje zavarivanja
- 12 Priključak upravljačkog voda (TIG gorionik)