







# Fiksirajuće kablovske spojnice

- Za razvodne spojeve na bilo kojem mjestu.
- Za mehanički stalne, otporne na udare, električki ispravne i dugotrajne spojeve.
- Ekstremno jednostavne za postavljanje jer nije potreban poseban alat.

**Područja primjene: Auto elektriika, gradnja prekidača, mjerna i regulacijska tehnika.**

ORSY	Princip spajanja	Popr. presjek kabela mm <sup>2</sup>	Max. napon V	Max. temperatura °C	Art.-Nr.	Pak/kom
		0,5-1,5	400	105	<b>0555 557</b>	50/100
		1,0-2,5			<b>0555 564</b>	
		4,0-6,0			<b>0555 562</b>	
		Prolaz 4,0 Grana 1,5			<b>0555 562 1</b>	
		0,75-2,5			<b>0555 564 1</b>	

## Razvodna spojnica, nerastavljiva










Položiti provodnike u fiksirajuću kablovsku spojnicu. Pažnja: Ne skidati izolaciju sa provodnika!

Napraviti spoj uz pomoć standardnih kombinovanih kliješta.



Zatvoriti osiguravajući poklopac.

Završeno!

ORSY	Princip spajanja	Popr. presjek kabela mm <sup>2</sup>	Max. napon V	Max. temperatura °C	Art.-Nr.	Pak/kom
		0,5-0,75	300	105	<b>0555 951</b>	50/100
		0,5-1,5			<b>0555 951 1</b>	
		0,75-2,5			<b>0555 952</b>	
		1,5-2,5			<b>0555 952 1</b>	
		4,0			<b>0555 953</b>	
		4,0-6,0			<b>0555 953 1</b>	

## Razvodna spojnica, rastavljiva



Položiti provodnik u fiksirajuću kablovsku spojnicu. Pažnja: Ne skidati izolaciju sa provodnika!

Napraviti spoj zatvaranjem fiksirajuće kablovske spojnice.



Umetnuti popuno izolovanu ravnu utičnu stopicu stisnutu na provodnik u fiksirajuću kablovsku spojnicu.

Završeno!