

Lamelne brusne ploče

Opšta radna i sigurnosna uputstva

- Pregledno i pravilno skladištenje ploča → na suhom, pri temperaturi prostorije od +20°C.
- Raditi samo sa odgovarajućom zaštitnom odjećom kao što su zaštitne naočale, rukavice, zaštitne cipele, maska protiv prašine.
- Poslove brušenja obavljati samo sa odgovarajućom zaštitnom haubom.
- Upotreba oštećenih ploča povećava rizik od nesreće.
Koristiti samo neoštećene brusne ploče.
- Dozvoljena obodna brzina se ne smije prekoračiti.
- Za ručno brušenje sa elektro i pneumatskim kutnim brusilicama.

Područja primjene

Materijali	Oznake (nazivi) materijala
Čelik 	Građevinski čelici općenito Građevinski čelici visoke čvrstoće Konstrukcioni čelici Alatni čelici Kaljeni čelici
Nehrđajući čelik 	Limovi od nehrđajućeg čelika Nelegirani nehrđajući čelici Legirani i visokolegirani čelici Čelici koji sadrže koroziju i kiseline Krom-Nikl-čelici
Neželjezni metali / Alu 	Aluminijum Legure aluminijuma Bakar Mesing Bronza Ostali podmazujući neželjezni metali