



Dokaz performansi

U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413 i OSA (Organizacija za Sigurnost Abraziva).

Napomena

- Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
- Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
- Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
- Pri rezanju upotrebljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
- Ne zaglavljavati i savijati ploče prilikom rezanja - **POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE**
- Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
- Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnom maticom usmjerenom ka mašini
- Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik