


PROFI SET ZA POPRAVKU VJETROBRANA



Omogućuje popravku svih vrsta oštećenja na višeslojnom vjetrobranskom staklu sa folijom (i u boji)

Art.-Nr. 1893 964 700

Pak./kom. 1

Set sadrži sve potrebne dijelove za popravku bilo kog vjetrobranskog stakla čak i vertikalno postavljenog (kamioni, autobusi)

- Kvalitet popravke najbolji na tržištu
- Svi alati i materijali za popravku složeni u koferu i nadohvat ruke
- Nezavisnost rada od gradske mreže - svi električni alati rade na 12 V
- Mogućnost popravke na terenu i u garaži

Izuzetni kvalitet popravke zbog najkvalitetnijih smola

Mjesto oštećenja je skoro nevidljivo ako se popravi ubrzo nakon nastanka.

Vakuumski nosač alata sa tri oslonca prilagodljiv mjestu oštećenja ma koliko je staklo zakrivljeno

Za razliku od većine nosača, zahvaljujući kuglastom zglobu, moguće je postaviti cilindar za punjenje smolom potpuno upravno u odnosu na staklo što je neophodno za kvalitetnu popravku.

Staklo se ne skida zbog popravke

Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu

- Svi mogući slučajevi oštećenja su detaljno opisani kao i načini popravke.
- Svaki set sadrži film na CD-ROM-u sa postupkom popravke.

Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Pakovanje smole za punjenje (u PE vrećicama)	1890 016	5
Nožići za čišćenje/struganje	0714 663 311	
Baterijski priključni adapter (za upaljač za cigarete)	1999 101 4	1
Probojac za pukotine (rupe)	1891 395	
Bušilica 12 V	1891 638	
Adapter za autobuse/kamione	1891 646	
Karbidna burgija 1 mm (6 kom.)	1891 638 1	
Karbidno šilo	1891 638 5	
Pritisno šilo	1891 644	
Finiš-folija	1891 630 1	
Finiš-smola	1890 017	
Ravno ogledalo	1891 639	
Tečnost za poliranje 80 ml	1890 015	1
Disk za poliranje	1891 636	
Udarna kuglica	1891 644 5	
Specijalna ljepljiva traka	1891 643	
Baterijska lampa sa dvije baterije	0827 500 006	
Rezervna sijalica za UV lampu	1891 635 1	
UV lampa (svjetiljka sa ultra-ljubičastim svjetlom)	1891 635	
Zaštitna folija koja štiti od UV zraka	1891 630 2	
Vakuumski gel 60 ml	1890 018	
Vakuum-pumpa sa priključnim crijevom, adapterom za cilindar i dijelom za ispiranje	1891 641	
Sredstvo za pranje 50 ml	1890 019	1
Crveni cilindar za pranje/čišćenje	1891 647	
Držač alata	1891 637	

Napomena

Popravlja se samo vanjska strana vjetrobranskog stakla. Ni folija ni unutrašnji dio stakla ne smiju biti oštećeni.

Oštećenje treba popraviti što prije po nastanku iako postoji set za ispiranje. Pukotina koja doseže do ruba stakla se ne popravlja.

Zabranjeno je popravljati oštećenja u direktnom vidnom polju vozača.